

Отчет об исполнении

Вид нарушения	Принятые меры
Автоматическая пожарная сигнализация эксплуатируется сверх срока службы установленного изготовителем (поставщиком) (более 10 лет)	Письмо в Департамент образования с просьбой профинансировать данный вид работ.
Применен строительный материал, не содержащий информацию о показателях пожарной опасности этого материала (линолеум в музыкальном зале).	Письмо в Департамент образования с просьбой разрешить специалисту МБУ г.о.Самара «РЦСС» составить локально ресурсный сметный расчет на замену покрытия пола в музыкальном зале и спальнях помещений групп.
Применен строительный материал, не содержащий информацию о показателях пожарной опасности этого материала (спальные помещения групп).	
Отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	Письмо в Департамент образования с просьбой профинансировать данный вид работ.